

Oslo kommune  
 Geoteknisk konsultants kontor  
 Vingeboring  
 Sted: BRU 23 I VEI 3398

Hull: 6 Bilag: 2  
 Nivå: 137.9 Oppdr.: R-888  
 Ving: 65X130 Dato: Nov. 68

Merknad	Dybde	Skjærfasthet $\frac{1}{m^2}$									Sensi- tivitet	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Avsluttet	5											4 6 8 16 13 3 23
	10											
	15											
	20											

