

403 U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL NO: C 2 IV

Sted: Fredensborgveien

Hull: 4

Nivå: 18,4

Prø Skovl

Aksialdeformasjon %



Bilag: 1

Oppdrag: R-1347

Dato: Mars 75

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt γ/m^3	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet		
				Plastisk område		w_p	w_L		Konusforsøk ∇ , Vingebooring		\circ	$+$			
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10 γ/m^2		
	FYLLING		1	W 80%											
	TÖRRSKORPE		2												
			3												
			4					1,98							2
5			5					1,96							2
			6					1,95							3
	LEIRE		7					1,87							4
			8					1,84							4
			9					1,96							4
10	Avsluttet														
15															
20	Ant. fjell														
25															