OSLO KOMMUNE
Geoteknisk konsulents kontor
SKOVLBORING
Sted: Trondheimsv. v/ Veitvedt

Hull: 404N, 405N, 408N Bilag: 8 **NOK7**
Nivå: _____ Oppdr: TR-112-56
Vannst: _____ Dato: _____

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
			SK. 393 N 13/4-59 Terrenghøyde 163,8 315U	
1		Gr. Mu. Sk.	Grå brun tørrskorpeleire, siltig	11
2			—"— —"— —"— , —"—	
2,5			—"— —"— —"— , —"—	
0			SK 400 N 14/4-59 Terrenghøyde 167,0 316U	0
1			Grå og brun siltig leire m/ enk. oksyd. flekker, midd. fast.	12
2			—"— —"— —"— —"— —"— enk. sand og grusk, enstein, midd. fast	
2,5			—"— siltig leire m/ oksyd. flekker, enk. sand og grusk. —"—	
3			—"— brun silt leirig, enk. sandkorn, midd. fast.	
3,5			—"— —"— —"— litt leirig, sand og gruskorn, midd. fast.	
		Ant. fjell		
0			SK. 404 N Terrenghøyde 166,3 317U	0
1			Grå og brun, leirig silt og finsand, enk. sand og grusk.	13
		Ant. fjell		
			(SK 404 S Kfr. Bilag 10)	
0			SK 405 N 14/4-59 Terrenghøyde 169,2 318U	0
1			Brun silt og finsand, enk. sand og grusk., enk. stein, enk. tre- og planterester.	14
		Ant. fjell		
0			SK. 408 N 14/4-59 Terrenghøyde 168,9 319U	0
1			Brun silt og finsand, litt leirig, sand og grusk., enk. stein, enk. tre- og plantereste	15
1,5			—"— finsand m/ sand og gruskorn, enk. stein.	
2			—"— silt og finsand m/ sand og gruskorn.	
2,2			—"— finsand m/ sand og gruskorn, stein	