| Dybde | Resultater | Filter | Kote (m) | Geologi | Prøve | Nr. | Beskrivelse av jordarten | Lithologi | Alder | Lukt | Misfarge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DNN Ukendt | | | | | | | | | | |
| 0 | - | | | | | X | ASFALT | | | 0 | - |
| | PID = 4 | | | | | 1 | FYLL: SAND, gruset, steinet, mørkegråbrun, tørr | | | 0 | - |
| 1 | | | -1 | | | 2 | Stoppet grunn stein/fjell | | | | |
| 2 | | | -2 | | | | | | | | |
| 3 | | | -3 | | | | | | | | |
| 4 | | | -4 | | | | | | | | |
| 5 | | | -5 | | | | | | | | |

**407U**

**SOF03**

○ 1 10 100 1000 PID

☒ = prøve uttatt til kjemiskeanalyse

0 = ingen lukt
1 = svak lukt
2 = lukt
3 = sterk lukt

+ = misfarget
- = ikke misfarget

Saksnr. 12/01773-1 Ryenbergveien-Enebakkveien, Oslo

DMR-saksnr. 2012-0467 Boret av: MEN Dato : 20120815 Boring : B3

Tegnet av: LKP Kontrollert: MEN Godkjent: CL Dato : Vedlegg 3 S. 1 / 1

DMR Miljøprofil

BRegister - PSTMDK 2.0 - 01/10/2012 09:19:36