

Dybde	Resultater	Filter	Kote (m)	Geologi	Prøve Nr.	Beskrivelse av jordarten	Lithologi	Alder	Lukt	Misfarge
0	DNN Ukendt									
0					X	ASFALT				
					5	STEIN				
					1	FYLL: SAND, leiret, enkl. stein, brun, tørr		0	-	
					2	FYLD: SAND - " -		0	-	
					3	LEIRE, sv. sandet, enkl. grus, brun, fuktig		0	-	
					4	Stoppet grunn stein/fjell				
2			-2							
3			-3							
4			-4							
5			-5							

218U

SOF03

○ 1 10 100 1000 PID

☒ = prøve tatt til kjemiskeanalyse

0 = ingen lukt

+ = misfarget

1 = svak lukt

- = ikke misfarget

2 = lukt

3 = sterk lukt

Saksnr. 12/01773-1 Ryenbergveien-Enebakkeveien, Oslo

DMR-saksnr. 2012-0467

Boret av: MEN

Dato : 20120816

Boring : B6

Tegnet av: LKP

Kontrollert: MEN

Godkjent: CL

Dato :

Vedlegg 3

s. 1 / 1

DMR

Miljøprofil