

OSLO KOMMUNE
 Geoteknisk konsultants kontor
SKOVLBORING
 Sted: Nedre Kalbakkvn.

Hull : Sk.4 Bilag : 8
 Nivå : 108.91 Oppdr : E260-59
 Vannst : Dato : 18-12-61

Dybde	Prove	Sign	Jordart	Dybde
			Tørrskorpeleire, siltig	
			-----, sand- og gruskorn	
			Leire, siltig, oksyderte flekker, sand- og gruskr., planterst	
			----- Kommer ikke lenger p.g.a. stein og grus.	5
				10
				15
				20