


114G - 115G

NO.M 7^I

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT



KRAFTLEDNING 3, OSLO - HALLINGDAL

Mast 21 - Profil A-A
Grunnundersökelse
M = 1:200

Tegnforklaring:

- dreiesondring