

OSLO KOMMUNE
DEN GEOTEKNISKE KONSULENT

RAPPORT OVER:

grunnundersökelser for en utvidelse av
Holtet högre skole.

R - 125 - 56.

15. januar 1957.



Oslo Kommune

Den Geotekniske Konsulent

Rapport over :

Grunnundersøkelser for en utvidelse av Holtet høgskole.

R - 125 - 56.

15. januar 1957.

Bilag 1 : Situasjons- og berylling. Her er angitt kote
terrenget, kote fjell og dybde til fjell.

" 2 : Profilene I-I, II-II og III-III.

1. Innledning.

Etter oppdrag fra Byarkitekten v/dir. Hauges har den geotekniske konsernent foretatt grunnundersøkelser for en planlagt utvidelse av Holtet høyre skole. Undersøkelsens formål var å bestemme dybden til fjell.

2. Kartverksholdet.

Undersøkelsene er foretatt den 14/12.1956 av kartverket fra den geotekniske konsernent, og omfattet 9 slagboringer til fjell. Beliggenheten av de forskjellige punkter, samt høye terrenge, høye fjell og dybde til fjell er angitt på børplasen bilag 1. Terrenge og fjell er også angitt i 3 profiler bilag 2.

Slagborring.

Det anvendte borestøttypen består av et sett 25 mm borestenger med lengdene 1, 2, 3, 4, 5 og 6 m. Stengene blir slått ned inntil utkant fjell er nådd. (Bestemmes ved fjellklang.)

3. Geografiske forhold.

Boringene viser at dybden til fjell er mindre, fra 0,50 - 1,90 m. Det er ikke store sprang i dybden.

4. Konklusjon.

Etter oppdrag fra Byarkitekten v/dir. Hauges har den geotekniske konsernent utført grunnundersøkelser for en planlagt utvidelse av Holtet høyre skole.

Det er utført 9 slagboringer som viser at dybden til fjell varierer fra 0,50 - 1,90 meter.


Ved en eventuell utvidelse av skolen, vil en her kunne fundere nærmere bygningen direkte på fjell.

Den geotekniske konsernent

F. W. Opdal


BRJ/BO.

No 4




Bekkelaget högare shöre Borgrøen	Målestokk 15307	Tegn. Trac.
Oslo kommune DEN GEOTEKNISKE KONSULENT Grønlandsleiret 39 VII Tlf. 673580	R-125 - 56 - bilag 1	SOF6


No 4



Profil I - I



Profil II - II



Profil III - III

Holtet høgre skole,
profiler

Oslo kommune
DEN GEOTEKNISKE KONSULENT
Grønlandsleiret 39 VII
Tlf. 67 35 80

Målestokk	Tegn. ERJ 15/1. 1957
1:100	Tegn.
R- 125 - 56	
- bilag 2	