

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsultants kontor

SKOVLBORING

Sted: Persbråten

Hull 109/53

22/53
29/50

Bilag: 13

Nivå

Oppdr: R-226-58

Vannst:

Dato: 3-11-58

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
			Hull 109+5 m, kote 137.75 Grunnvannstand 2,8 m. 211U	
	1.0		Tørrskorpeleire, siltig	
	2.0		leire, siltig, humus, ent. oksyderte flekker	
	3.0		-----, -----, -----, -----	
	4.0		-----, -----, -----, -----	
	4.5		-----, -----, -----, -----, gruskorn	
5	5.0		-----, -----, -----, -----	5
	5.8		-----, -----, ent. sandkorn	
		xxx	Ant. fjell 5,8 m	
			Hull 32/53, kote 137.00 205U	
	1.0		leire, siltig, tørre flekker	
		xxx	Ant. fjell 1.0 m.	
			Hull 29/50, kote 136.20 Grunnvannstand 1.05 m 206U	
	1.0		Tørrskorpeleire, siltig, oksyderte flekker	
	2.0		-----, -----, -----, -----, planterester.	
	3.0		-----, -----, -----, -----	
	4.0		leire, siltig, ent. sandkorn.	

NVE7