

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Sted: GRÖNMO, SIGEVANN

Hull: 10

Nivå: 1408

Prø: Skovl

Aksialdeformasjon %



Bilag: 1

Oppdrag: R-1907

Dato: 27.5.83

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w					Romvekt γ_{m^3}	Organisk innhold					Sensitivitet						
				Plastisk område		wp → wl				20	40	60	80	100%							
5	TORV																				
10	LEIRE																				
15	xxx Ant. fjell iflg. sondering																				
20																					
25																					