

102
102

out. avg 88
G

OSLO KOMMUNE
DEN GEOTEKNISKE KONSULENT

RAPPORT OVER:

grunnundersökelser for Strandpromenaden.

4. del: Skarpsno.

R - 136 - 57

4. oktober 1958.

+ Stabilitets Beregninger 21. dec. 1961

Oversikt vadar

Oslo kommune

Den geotekniske konsulent.

Rapport over:

grunnundersökelse for Strandpromenaden.

4 del: Skarpsno.

R - 136 - 57

4. oktober 1958.

- Bilag 1: Situasjons- og borplan.
" 2 - 11: Profiler med dreie- og vinge-boringsdiagrammer.
" 12 - 18: Skjærfasthetsdiagrammer bestemt ved vingebor.
" 19 - 22: Jordprofiler med resultatene av laboratorieundersökelsene.
" 23: Signaturforklaring.
" 24 - 28: Stabilitetsberegninger for opprinnelig reguleringsforslag.
" 29: Situasjonsplan med begrensningslinjer for nødvendige kontrafyllinger for en hurtig utbygging med fyllmasser av stein.
" 30 - 32: Stabilitetsberegninger for Plan og anleggs skisseforslag.
" 33: Situasjonsplan med begrensningslinjer for nødvendige kontrafyllinger for Plan og anleggs skisseforslag.
" 34: Generell framdriftsplan for utfylling ved Skarpsno.

35
36 } stabilitetsberegninger } 21/12 - 61
37 }

1. Innledning:

I rapportens 1. del "Sammendrag og konklusjon" er det henvist til en mere detaljert gjennomgang av resultatene.

Nedenfor skal behandles utbyggingen ved Skarpsno - en strekning som går henholdsvis ca. 260 m nord og 120 m sør for Skarpsno jernbanestasjon.

Det opprinnelige reguleringsforslag viser ved Skarpsno en pirformet fremspring fra restene av promenaden og innfartsveien.
(se Byplankontorets tegninger av 2/7-54.)

Senere har Plan- og anleggskontoret levert et skisseforslag som gir en jevnere begrensningslinje for Strandpromenaden mot Frognerkilen. Ut fra denne går en rekke brygger.

I den undersøkelse som skal omtales nedenfor, er begge forslag behandlet som et rent oppfyllingsprosjekt. Det er kontorets inntrykk at en slik gjennomföring er den som har vært sterkest fremme i forbindelse med forslag om gjennomföring av Strandpromenaden.

Andre teknisk og økonomisk mulige løsninger blir også trukket frem og det blir vist til den detaljerte beskrivelse av disse løsninger i rapportens 2. del.

Oslo vann- og kloakkvesen har kloakkledninger i dette området, som blir direkte berørt av reguleringen. Hvilke problemer som vil melle seg for disse ledninger blir omtalt.

2. Markarbeidet:

Borelag fra Den geotekniske konsulentens kontor har foretatt markarbeidet.

Arbeidet har bestått av dreieboring etter den boreplan som er vist på bilag 1, samt 7 vingeboringer. Videre er det tatt opp prøveserier fra 4 hull. Vingeboringer og prøveserier er utført i profilene 4, 5, 8, 9 og 12.

En vesentlig del av borpunktene ligger ute i sjøen og boringene er foretatt fra flåte.

Dreieborings:

Det anvendte borutstyr består av 20 mm borstenger i 1 m lengde som skrues sammen med glatte skjöter. Boret er nederst forsynt med en 20 cm lang pyramideformet spiss med største sidekant 30 mm. Spissen er vridd en omdreining. Boret presses ned av minimumsbelastning, idet belastningen økes stegvis opp til 100 kg. Dersom boret ikke synker for denne belastning, foretas dreining. Man bestemmer antall halve omdreininger pr. 50 cm synkning av boret. Gjennom den øvre del av den faste tørrskorpe er det slått ned et 30 mm. jerdbor.

Vingeboring:

Skjærfastheten bestemmes i marken ved hjelp av vingebor. Et vingekors som er presset ned i grunnen dreies rundt med en bestemt jamn hastighet inntil en oppnår brudd.

Maksimalt torsjonsmoment under dreiningen gir grunnlag for beregning av skjærfastheten.

Grunnens skjærfasthet bestemmes først i "uforstyrret" og etter brudd i omrört tilstand.

Målingene utføres i forskjellige dybder.

Ved vurdering av vingeboresultatene må en være oppmerksom på at målingene kan gi gale verdier dersom det finnes sand, grus eller stein i grunnen.

Skjærfasthetsverdien kan bli for stor dersom det ligger en stein ved vingen, og den målte verdi kan bli for lav dersom det presses ned en stein foran vingen, slik at leira omrøres før målingen.

Prøvetaking:

Med det anvendte prøvetakingsutstyr opptas prøver i tynnveggede rustfrie stålror med en lengde på 80 cm og diameter 54 mm.

Hele sylinderen med prøven sendes i forseglet stand til laboratoriet.

3. Laboratoriearbeidet:

De 4 prøveserier er undersøkt på Den geotekniske konsulents laboratorium. Det er blitt utført ödometerforsök som gir grunnlag for setningsberegning.

På laborateriet er prøvens skjærfasthet blitt bestemt ved enaksede trykkforsök og ved konusmetoden.

I tillegg til dette er det utarbeidet en jordartsbeskrivelse og foretatt følgende rutinemessige bestemmelser:

Romvekt γ (t/m^3) våt vekt pr. volumenhet.

Vanninnhold W (%) angir vekt av vann i prosent av vekt av fast stoff. Det blir utført flere bestemmelser av vanninnhold fordelt over prøvens lengde.

Flytegrensen w_L (%) og utrullingsgrensen w_p (%) er bestemt etter metoder normert av American Society for Testing Materials og angir henholdsvis høyeste og laveste vanninnhold for plastisk område av omrört materiale.

Plastisitetsindeksen I_p er differansen mellom flyte- og utrullingsgrensen. Disse konsistensgrensene er meget viktige ved en bedømning av jordartenes egenskaper. Et naturlig vanninnhold over flytegrensen viser for eksempel at grunnen blir flytende ved omröring.

Skjærfastheten s (tf/m^2) er bestemt ved enaksede trykkforsök. Prøven med tverrsnitt $3,6 \times 3,6$ cm. og höye 10 cm skjæres ut i senter av opptatt prøve, $\varnothing 54$ mm. Det er gjennemgående utført to trykkforsök for hver prøve.

Det tas hensyn til prøvens tverrsnittsøking under forsøket. Skjærfastheten settes lik halve trykkfastheten.

Videre er "uforstyrret" skjærfasthet s og omrört skjærfasthet s' bestemt ved konusforsök. Dette er en indirekte metode til bestemming av skjærfastheten, idet nedsynkningen av en konus med bestemt form og vekt måles og den tilsvarende skjærfasthetsverdi tas ut av tabell.

Sensitiviteten $s_t - s$, er forholdet mellom skjærfastheten i "uforstyrret" og omrört tilstand. I laboratoriet er sensitiviteten bestemt på grunnlag av konusforsök.

Videre er sensitiviteten beregnet ut fra vingeborresultatene. Ved små omrörte fastheter vil imidlertid selv en liten friksjon i vingeboret kunne influere sterkt på det registrerte torsjonsmoment, slik at sensitiviteten bestemt ved vingebor blir for liten.

Ödometerforsök:

Prinsippet ved ödometerforsökene er at en skive av leiren med diameter 5 cm. og höyde 2 cm. belastes vertikalt.

Pröven er innesluttet av en stålsylinder og ligger mellom 2 porøse filtersteiner. Lasten påföres stegvis, og sammentrykkingen av pröven observeres som funksjon av tiden for hvert laststeg. Forsökene gir grunnlag for beregning av de totale setninger i marken, og tidssetningsforlöpet.

4. Beskrivelse av grunnforholdene:

Dybdene til fjell øker stort sett med avstanden fra nåværende strandlinje. De höyeste partier er lengst i nord og ved Skarpsno stasjon.

Det beste inntrykk av fjellformasjonene får en imidlertid ved å betrakte de forskjellige snitt (bilag 2 - 11).

Överst har en et slam- og gytjelag av 2.0 - 2,5 m mektighet som praktisk talt ikke har noen fasthet.

Under dette slamlag finner en humusholdig siltige leirer, som mot større dybder (7-8 meter under sjöbunn) blir ren med sand og gruskorn. Fra 15 - 20 m under sjöbunn har en igjen et lag siltig leire.

Romvekten er ca. $1,8 \text{ t/m}^3$, og leiren er lite sensitiv til sensitiv. Vanninnholdet er 40 - 50 %. Skjærfasthet i de øvre 15 - 20 meter $0.8 - 2.0 \text{ t/m}^2$.

Grunnforholdenes betydning for den planlagte Strandpromenaden :

Formålet med den geotekniske bearbeidning av resultatene av grunnundersökelsene er :

- a. sikre stabiliteten av prosjektet, d.v.s. man må ha tilstrekkelig sikkerhet for hele området mot en utglidning i Frognerkilen.

- b. angi teknisk og økonomisk forsvarlige løsninger, idet alle kommunale prosjekter tas med.
- c. undersøke den innflytelse gjennomföringen av prosjektet får på naboområdene.

Opprinnelig var det tanken at Strandpromenaden skulle bygges opp av lösmasser, vesentlig overskuddsmasser fra byggeplasser. For å komme ut til de foreslalte begrensningelinjer mot Frognerkilen må det anvendes betydelig mengder som påfører store tilleggsbelastninger på grunnen.

På grunnlag av de erfaringer man har med grunnforholdene i Oslo-området kan man si at det ikke er mulig å legge de store masser frem til de ytre begrensningelinjer for de to forslag som er behandlet, uten at man også legger ut en motvekt - kontrafylling - utenfor. Det medfører en reduksjon av vanndybden, som på de svakeste partier kan bli meget lite.

Nedenfor skal kort omtales resultatene av stabilitetsberegningene. De er foretatt som en s_u - analyse. Det er forutsatt at det anvendes utvalgte fyllmasser (stein) med en friksjonsvinkel $\phi = 40^\circ$.

Man har videre gått ut fra at slam- og gytjelaget mudres bort og erstattes med en sandpute før fyllingen legges ut, for å hindre at stein synker ned i leira og omrører denne. På bilagene 24 - 29 er vist resultatene av stabilitetsanalysene for vedtatt reguleringsforslag.

Det er nyttet både sirkulære og sammensatte glideflater i beregningene. Sikkerhetskoeffisienten F minimum er ca. 1,3 er relativt lav.

Det hadde vært ønskelig med en høyere verdi. Imidlertid vil det medføre større kontrafyllinger med en enda større reduksjon av vanndybden enn angitt på bilagene.

Man har derfor foretrukket den lave sikkerhetskoeffisient idet man forutsetter at arbeidene skal foregå under den strengeste kontroll og at de retningslinjer som blir gitt for utfyllingsarbeidet blir fulgt.

På bilag 29 er en situasjonsplan med begrensningelinjer for kontrafyllingene for en hurtig utbygging med fyllmasser av stein.

Man kan slutte at det blir bruk for store mengder med stein og at vanndybden på de svakeste partier blir mindre enn ønskelig.

Det må understrekkes at det må gå mange år før man kan studre foran Strandpromenadens ytre begrensningelinje, idet man tar i bruk den skjærfasthetsökning fra den konsolideringsprosess tilleggsbelastningen på grunnen medfører.

For Plan & Anleggs skisseforslag er det utført tilsvarende beregninger med de samme forutsetninger.

Resultatene er vist på bilagene 30 - 33. Også her blir det behov for store mengder med stein til fylling. Dessuten blir vanndybden redusert, men ikke så meget som for det opprinnelige reguleringsforslag foran det store fremspring ved jernbanestasjonen.

I denne forbindelse er det naturlig å trekke frem andre løsninger som kan redusere behovet for stein.

Med en kai på pelér til fjell kan man redusere fylling med kontrabankett til den størrelse det er mulig å skaffe fyllmasser til, i den periode Strandpromenaden ønskes fullført.

Kaien må settes på pelér til fjell.

En svevende pelefundamentering kan ikke anvendes, da setningene i lösmassene over fjell vil medføre skader på konstruksjonen.

Pelene må rammes før utfyllingen tar til. Til påkjjenningene på pelene må man regne med den som kommer fra lösmassene, som henger seg opp på pelene på grunn av den store sammenpressing forårsaket av fyllingen. Spesielle forholdsregler kan treffes for å redusere denne ekstrabelastning, f.eks. ved å montere en "strømpe" på hver pel.

Dersom man ønsker store vanndybder må man lage en bred kai.

Et tredje alternativ blir å forbedre lösmassenes geotekniske egenskaper. Her kan f.eks. en løsning med sand-dren og oppfylling kombineres, som behandlet i rapportens 2. del. Masseutskifting i de øvre lag kan også anvendes som vist på profiler. Tiden er en viktig faktor i forbindelse med oppfyllingsarbeider. Erfaring viser at skjærfastheten i lösmassene under fyllingen øker etterhvert som porevannsovertrykket, - som tilleggsbelastningen fremkaller -, avtar.

Det betyr at man etter en beregnet tidsperiode kan øke vanndybden. Økningen i skjærfastheten kontrolleres ved laboratorieforsök med opptatte prøver. Reduksjonen i porevannsovertrykket avleses i piæzometerinstallasjoner nedsatt i løsmassene før utfyllingen begynner.

Ut fra forutsetningen om økning i skjærfastheten kan man også påbegynne utfyllingen og la den ligge en viss periode med det formål at etter ventetiden så vil den nødvendige kontrafyllingen være vesentlig mindre.

Setningene:

Når man belaster løsmassene over fjell vil det fremkomme setninger. størrelsen vokser med belastningens størrelse og løsmassenes mektighet.

Setningene kommer ikke omgående, men følger den tidligare omtalte konsolideringsprosess.

Konstruksjoner som skal plasseres på eller i løsmassene vil følge med. Dette kan by på spesielle problemer f.eks. for vann- og kloakkledninger

Et eksempel på hvor store setninger det kan komme er vist på bilagene 22 og 23. i rapportens 2. del.

I profil 32 - 39 er setningene beregnet for punkt 34 ± 10. Resultatene er tegnet opp på bilag 22.

Man ser at det er tale om store og ujevne setninger.

Permanente setningsomfintlige konstruksjoner kan settes på peler til fjell.

Kloakkledninger kan dessuten overdimensjoneres slik at man etter bestemte perioder kan justere bunn av ledningene.

De spesielle problemer med Vann- og kloakkvesenets ledninger vil kontoret komme tilbake til når endelig plan for Strandpromenaden er utarbeidet.

Fremdrift:

På bilagene 24 og 25 er gitt generelle retningslinjer for anleggsarbeidet. Arbeidet kan deles opp i følgende avdelinger.


- Mudring av slam og gytje.

- b. Utlegging av en gruspute ca 0,5 m tykt som skal hindre at steinmaterialet synker ned i leirlaget over fjell.
- c. Fyllmassene skal legges ut i lag på ca. 1.0 m fra dumpelørje eller pontongbroer.
- d. Alt fyllingsarbeidet skal foregå parallelt med land.
- e. Kontrafyllingene må følge selve hovedfyllingen.
- f. Det skal anvendes sprengstein som fyllmasse med unntakelse i desoner som det er sannsynlig at man skal mudre eller ramme spuntvegger.
- g. Permanente konstruksjoner langs vannkanten utføres ikke før den ~~væsentligste~~ del av setningene er avsluttet.


NB. I rapportens 1. del finner man et sammendrag og konklusjon på de geotekniske undersøkelser som er utført for Strandpromenaden.


Oslo, den 6. oktober 1958.

Den geotekniske konsulent.




F. W. Opsal.






Oslo kommune
DEN GEOTEKNIKE KONSULENT
Grønlandsleiret 39 VII
TH. 67 15 80


Strandpromenaden Skarpsno	Målestokk Tegn. L.M. 31-2-67 1:200
Oslo kommune DEN GEOTEKNIKE KONSULENT Grønlandsleiret 39 VII TH. 67 15 80	R-136 -57 - bilag 2




Strandpromeden. Skarpsno	Målestokk Tegn. LN 31-2-57 1:200 Tegn.
DEN GEOTEKNIKE KONSULENT Grønlandsleiret 39 VII Tlf. 67 25 80	R-136 -57 - bilag 3



Strandpromenaden, Skorpeno	Målestokk 1:200	Tegn. LH 31-7-57
Oslo kommune		
DEN GEOTEKNISKE KONSULENT	R-136 - 57	
Grovelandsleiret 39 VII	- bilag 4	
Tlf. 67 35 80		



Strandpromenaden Skarpsno	Målestokk	Tegn. LN 31-7-37
	1:200	Trac.
Oslo kommune DEN GEOTEKNISKE KONSULENT Grønlandsleiret 39 VII Tlf. 67 35 80	R-136 -57 - bilag 5	




Strandpromenaden	Målestokk 1:200	Tegn. 44 - 31-7-57
Oslo kommune DEN GEOTEKNIKE KONSULENT Graslandsleiret 39 VII Tlf. 67 25 00	R-136 - 57 - bilag 6	

ant. fjell ikke fjell

1/200

1/50

1/50




Profil 6

antfjell ikke fjell

Strandpromenaden

Oslo kommune
DEN GEOTEKNISKE KONSULENT
Grønlandsleiret 39 VII
Tlf. 67 85 80
bileg 7


Målestokk	Tegn. LH - 31-7-57
1:200	Trac.
R-136 -57	
	bileg 7



Strandpromenaden Skarpsno	Målestokk Tegn. LH - 31-7-57 1:200
Oslo kommune DEN GEOTEKNISKE KONSULENT Grønlandsleiret 39 VII Tlf. 67 85 80	R-136 - 57 - bilag 8.

ikke fjell ant fjell

Oslo kommune
DEN GEOTEKNISKE KONSULENT
Grønlandsleiret 39 VII
Tlf. 67 85 80




Profil 18 og 9

Profil 9.


ant. fjell ikkefjell

Strandpromenaden Skarpsno	Målestokk Tegn. LN 31-7-57 1:200 Trac.
Oslo kommune DEN GEOTEKNIKSE KONSULENT Gronlandsleiret 39 VII Tlf. 67 35 80	R-136-57 - bilag 9



Strandpromenaden Skarpsno	Målestokk Tegn. LH. 31/1-57 1:200 Trac.
Oslo kommune DEN GEOTEKNIKE KONSULENT Grønlandsleiret 39 VII Tlf. 67 85 80	R-136 - 57 - bilag 10

ant. fjell
ikke fjell




Strandpromenaden
Oslo kommune
DEN GEOTEKNISKE KONSULENT
Grønlandsleiret 39 VII
Tlf. 67 35 80

Målestokk	Tegn. LH 3117-57
1:200	Trac.
Oslo kommune	R-136-57
DEN GEOTEKNISKE KONSULENT	bilag 11
Grønlandsleiret 39 VII	
Tlf. 67 35 80	


OSLO KOMMUNE
GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Strandpromenaden v/ Skarpsno

Hull: 11+5 Bilag: 12
Nivå: -4.3 Oppdr.: R-136-57
Ving: 65 x 130 Dato: 1-7-57




OSLO KOMMUNE
GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Strandpromenaden 11 Skarpsno

Hull: 31+5 Bilag: 13
Nivå: -2.0 Oppdr.: R-136-57
Ving: 65 x 130 Dato: 29-6-57




OSLO KOMMUNE
GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Strandpromenaden v/Skarpsno

Hull: 45-46 Bilag: 14
Nivå: -5.6 Oppdr.: R-136-57
Ving: 65x130 Dato: 18-6-57




OSLO KOMMUNE
GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Strandpromenaden 1/ Skarpsno

Hull: 47-48 Bilag: 15
Nivå: -5.0 Oppdr.: R-136-57
Ving: 65 x 30 Dato: 14-6-57




OSLO KOMMUNE
GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Strandpromenaden v/ Skarpsno

Hull: 67-68 Bilag: 16
Nivå: -3,8 Oppdr.: R-136-57
Ving: 65 x/30 Dato: 19-6-57



OSLO KOMMUNE
GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Strandpromenaden 1 Skarpsno

Hull: 108 +18 Bilag: 17
Nivå: -5.5 Oppdr. R 136.55
Ving: 65 1/30 Dato: 3-7-57



NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT


VINGEBORING

Sted: Strandpromenaden / Skarpsno

Hull: 110 + 16 Bilag: 18

Nivå: -1.0 Oppdr.: R-136-57

Ving: 65 x 130 Dato: 2-7-57



OSLO KOMMUNE
GEOTEKNIK KONSULENTS KONTØR

BORPROFIL

Sted: Strandpromenaden ved Skarpsno

Hull: 49/50 Bilag: 19
Nivå: Oppdrn: R-136-57
Pr. φ: 54 mm Dato: 18.6.57

TEGNFORKLARING:

w = vanninnhold


+ vingebor

w_c = Flytegrense

○ enkelt trykkforsök

w_p = utrullingsgrense

▽ konusforsök



OSLO KOMMUNE
GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Strandpromenaden - Skarpsno

Hull: 63/64

Bilag: 20 a

Nivå: Oppdr.: R 136 - 57

Pr. ϕ : 54 mm Dato: 26.6.57

TEGNFORKLARING:

w = vanninnhold


+ vingabor

w_c = Flytegrense

○ enkelt trykkforsøk

w_p = utrullingsgrense

▽ konusforsøk



OSLO KOMMUNE

GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Strandpromenaden - Skorpsno

Hull: 63/64 Bilag: 20.b

Nivå: Oppdr.: R-136-57

Pr. φ: 54 mm Dato: 26.6.57

TEGNFORKLARING:

w = vanninnhold


+ vingebor

w_t = flytegrense

○ enkelt trykkforsök

w_u = utrullingsgrense

▽ konusforsök



BORPROFIL

Sted: Strandpromenaden ved Skarpsno

Hull: 65/66 Bilag: 21
Nivå: Oppdr.: R-136-57
Pr. ϕ : 54mm Dato: 21-6-57

TEGNFORKLARING:

w = vanninnhold


+ vingebor

w_f = Flytegrense

○ enkelt trykkforsøk

w_u = utrullingsgrense

▽ konusforsøk



OSLO KOMMUNE

GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Strandpromenaden - Skorpsno

Hull: 115 +4 Bilag: 22

Nivå: Oppdr.: R-136-57

Pr. φ: 54 mm Dato: 4-7-57

TEGNFORKLARING:

w = vanninnhold


+ vingebor

w_c = flytegrense

○ enkelt trykkforsök

w_p = utrullingsgrense

▽ konusforsök



Tegnforklaring og normer for betegnelse av jordarter

SignaturKornfraksjoner

Fyllmasse



Grus




Sand



Silt



Leire



Terreng

<u>Kornstørrelse</u>	<u>Betegnelse</u>
> 20 mm	Stein
20 - 6 mm	Grov-
6 - 2 mm	grus
2 - 0.6 mm	Fin-
0.6 - 0.2 mm	Grov-
0.2 - 0.06 mm	Mellom- sand
0.06 - 0.002 mm	Fin-
< 0.002 mm	Silt
	Leire

Skjærfasthet

Ant. fjell



Ikke fjell


<u>Skjærfasthet</u>	<u>Betegnelse</u>
< 1.25 t/m ²	Meget blöt
1.25 - 2.5 t/m ²	Blöt
2.5 - 5 t/m ²	Middels fast
5 - 10 t/m ²	Fast
> 10 t/m ²	Meget fast

Hullnr. O Kote terr. Dybde til fj.
Kote fj.Sensitivitet

Sensitivitet er forholdet mellom skjærfastheten i uforstyrret og fullstendig omrørt tilstand.

<u>Sensitivitet</u>	<u>Betegnelse</u>
1 - 4	Lite sensitiv
4 - 8	Sensitiv
8 - 32	Kvikk
> 32	Meget kvikk


Leire med stor sensitivitet og som i omrørt tilstand har en flytende konsistens, kalles "kvikkleire".





Strandpromenaden ved Sharpsne		Målestokk	Tegn.
Profil 4,	Stabilitetsberegning	1:200	Tegn. Okt. 57 S. Ch.
Oslo kommune			
DEN GEOTEKNISKE KONSULENT		R-136 - 57	
Grønlandsleiret 39 VII		- bitag 24	
		TH. 673580	

45 46 47 48 49 50 51 52


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Tall uten parentes angir sikkerheten for fyllingskrønning J_s



Strandpromenaden ved Skarpsno		Målestokk	Tegn.
Profil 5	Stabilitetsberegning	1:200	Tegn. Okt. 57 S.CN.
Oslo kommune			
DEN GEOTEKNIKSE KONSULENT	R - 136 - 57		
Grenlandsleiret 39 VII	- bilag 25		
	Tlf. 67 35 80		



Tall uten parentes angir sikkerheten for fyllingskråning I
" " " " " " " " II

Ostø kommune
DEN GEOTEKNISKE KONSULENT
Grønlandsleiret 39 VII
Tlf. 67 35 80

Strandpromenaden ved Skarpsno Profil 7 Stabilitetsberegning	Målestokk	Tegn.
	1:200	Trec. Okt. 57 S.ch
Ostø kommune DEN GEOTEKNISKE KONSULENT Grønlandsleiret 39 VII Tlf. 67 35 80	R-136 - 57	- bilag 26

109


F E O C B A O I 2 3 4 5 6 7 8 9

110

111

112

113



Toll uten parentes - Fyllingsskråning I
-- i () - --- II

Strandpromenaden ved Skarpsno	Målestokk	Tegn. Okt. 67
Profil 9. Stabilitetsberegning	1:200	
Oslo kommune		
DEN GEOTEKNIKSE KONSULENT		
Grønlandstiret 39 VI	R-136-57	
Tlf. 673580	- bilag 27	


108

11

31

51

61



Profil 12


Oslo kommune
DEN GEOTEKNIKE KONSULENT
Grønlandsleiret 39 VII
Tlf. 673580

Tall uten parentes angir sikkerheten for fyllingsskråning I
 " " " " " " II

Ant. fjell

Ikke fjell

Strandpromaden ved Skarpsno	Målestokk	Tagn.
Profil 12 Stabilitetsberegning	1:200	Trec. Okt. 57 S.CN
<hr/>		
Oslo kommune		
DEN GEOTEKNIKE KONSULENT	R-136-57	
Grønlandsleiret 39 VII	- bilag 28	
Tlf. 673580		



Strandpromenaden ved Skarpsnø
Forslag til oppfylling

1:1000


Tegn: Okt 57

Trac:


Ostos Kommune
Den geotekniske konsulent
Ørionlandsleiret 39 VII
Tlf. 673580

R-136 57

29-bila



Strandpromenaden ved Skarpsno Profil 4	Målestokk 1:200	Tegn. Tresc.
Oslo kommune DEN GEOTEKNIKSE KONSULENT	R - 136 - 57 - bilag 30	




Strandpromenaden ved Skarpsno
Profil 9. Stabilitetsberegning

Oslo kommune
DEN GEOTEKNIKKE KONSULENT

Strandpromenaden ved Skarpsno Profil 9. Stabilitetsberegning	Målestokk 1:200	Tegn. Trac.
Oslo kommune DEN GEOTEKNIKKE KONSULENT	R. 136 57 bilag 31	

VB 37+2


VB 44+10




Strandpromenaden ved Skarpsno
Profil 13. Stabilitetsberegning

Oslo kommune
DEN GEOTEKNISKE KONSULENT

Strandpromenaden ved Skarpsno	Målestokk	Tegn.	okt. 58
Profil 13. Stabilitetsberegning	Trac.		
	1:200		
Oslo kommune			
DEN GEOTEKNISKE KONSULENT			
R-136-57			
- bilag 32			



Strandpromenaden / Sharpsono	Målestokk	Tegn. Omt 58 Sch
Kontråfylling for Plan og anleggs forslag	1:1000	Trac.
<hr/>		
Oslo kommune		
DEN GEOTEKNISKE KONSULENT		
R - 136 - 57		
- bilag 33		



Slam mudres bort




Sandpute ca. 0.5 m tykk legges ut for å hindre sprøngstein i å synke ned i den bløte leira.



Full oppfylling av materiale med $\phi \geq 45^\circ$.
Oppfyllingen foregår lagvis med ca. 1.0 m lagtykkelse fra dumpelørje eller pongtongbru.
Fyllingsarbeidet skal foregå parallelt med land.
Kontrafyllingen skal legges ut før eller samtidig med hovedfyllingen.


NB För fyllningsarbetet påbegynnes nedsattes det önskede antall piezometre och foringsrör för senare prövningsserie och vingeborring. Detta är nödvändigt för att kontrollera konsolideringsgraden som ger tidspunkten när vannalybden föran kajen kan ökas.

Strandpromenaden 7 Skarpsno. Generell framdriftsplansplan for utbygging ved Skarpsno	Målestokk 1:200	Tegn. 04150. 3.C4.
Oslo kommune DEN GEOTEKNIKSE KONSULENT		R-136 - 57 - bilag 34




Strandpromenaden ved Skarpsno	Miljøtak	Tegn.	obj. 58
Profil 7 Stabilitetsberegning	1:200	Træb	
Oslo kommune			
DEN GEOTEKNISKE KONSULENT	R - 136 - 57	b-lag	35

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Lamellinndeling.



Frognerkilen	Maletide	23/2-61.H.M.
Profil V/pel 3	Tid	
Stabilitetsberegninger	1:200	
Oslo kommune	R-136 - 57	
DEN GEOTEKNISKE KONSULENT	36	
	NV01	



Tall uten parentes gir sikkerheten for $\phi = 0^\circ$ i leirfyllmassen
 — i () — $\phi = 10^\circ$ —
 — " [] — $\phi = 20^\circ$ —"

Frognerkilen		5/12-61.H.M.
Profil Y/pel 6+15		1:200
Stabilitetsberegninger		
Oslo kommune		
DEN GEOTEKNIKKE KONSULENT		
R-136-57		37
NVBI		

α	P	ΔX	β	Pris $\times \Delta X$	ura	
1 60	3,2	2,4	$\phi = 35^\circ$	6,6	5,4	1,0
2 57	7,8	6,0	$1,5^\circ$	28,0	9,0	0,8
3 11	7,4	6,0	$1,5^\circ$	8,4	9,0	0,98
4 -7	4,0	4,0	$1,5^\circ$	-2,0	6,0	0,98
5 -22	1,9	5,6	$1,5^\circ$	-4,0	8,4	0,97
				<u>37,0</u>		
						<u>43,1</u>

$$F = 1,2$$

Der skal beregning over stabilitet ved
midlertidig til høje -6 til -5 ved profil 2 R-136.
Beregningen er baseret
på et regneark da $\delta = 2,0$ $\gamma = 1,5$
 $(\delta' = 1,0)$

på den samme måde er det
nu med midlertidig værestand (?) høje 0,0

Beregningen skulle vise at man
ikke får midlertidig for lange stockmager
for det gengives med samme.
Totalt maksimale urde (med
udl. ved Eddle) 15 m³

Beregningen skulle være repræsentativ
for alle profillerne 1-4 i R-136.