

4190

OSLO KOMMUNE  
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR  
 KORROSIJONSSONDERING  
 Sted: Trondheimsveien 5

Hull: 30  
 Nivå: 8.6  
 Gr.vst.:  
 Bilag: 14  
 Oppdr: R-397  
 Dato: April 65

