

# NOE7

# 407 U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR	Hull: <u>6</u>	Aksialdeformasjon %	Bilag: <u>2</u>
BORPROFIL	Nivå: <u>113,6</u>		Oppdrag: <u>1685</u>
Sted: <u>Gunnar Schelderups v.11</u>	Prø: _____		Date: <u>Juli 80</u>

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt $\gamma/m^3$	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet		
				Plastisk område $w_p \rightarrow w_L$		50%			Konusforsøk $\nabla$ , Vingeboring		+				
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10 $\gamma/m^2$		
	PUKK TØRRSORPE- LEIRE														
	LEIRE Sandig, grusig														
5															

(Hull 7)

← 408 U