211U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Ammerud

Hull: 4 Bilag: 7
Nivå: Oppdr.: R-421-61
Ving: 65/130 Dato: 31-1-61

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
Leire, siltig, enk sand og gruskorn trerester	Sk.		
		Fikk ikke vingen ut Omrört Uomrört Fikk ikke vingen ut — " — — " — — " — "	4 10 8
	5		
211U NOL 10			
	10		
	15		
	20		