

OSLO KOMMUNE GEOTEKNISK KONTOR
 VINGEBORING **SENTRALHAYNA**

Sted: **BJØRVIKA V/SLUSA**

SO: C 1 III

Hull: ^{0.500}15 (NGI-57) Bill **308 G**

Nivå: ÷ 5.0 Oppdr **R-1410**

Ving: 65 x 130 Dato: **1957**



