



Oslo kommune Vann- og avløpsetaten



NO D 0 8 , NO D 0 9



Rapport over:

GREFSEN KIRKEGÅRD

R-3304

13.oktober 2004

Tilhører Undergrundskartverket
Må ikke fjernes

Bilag 1: Situasjons- og borplan

I henhold til bestilling fra Gravferdsetaten, rekvisisjon nr. 43340 av 4. d.m., har geoteknisk kontor iverksatt grunnundersøkelser for et påtenkt krematorium ved Grefsen kapell. Antall borpunkter og plasseringen av disse var på forhånd angitt av Gravferdsetaten. Av praktiske årsaker som tilgjengelighet for borrhiggen, ble plasseringen av borpunktene justert noe.

MARKARBEID

Borarbeidene ble utført av Brødrene Myhre A/S i uke 41. Boringene ble i utgangspunktet utført som totalsonderinger, men avsluttet i 6 m dybde. Borpunktene ble nivellert ut fra polygonpunkt nr. 5732 som har oppgitt høyde $h = 166,57$.

GRUNNFORHOLD

Undersøkelsen er utført innenfor moreneområdet på Grefsen. Borresultatene tilsier at løsmasseavsetningene her stort sett kan klassifiseres som sand- og grusig morene og grunnforholdene må dermed karakteriseres som meget gode.

Oslo vann- og avløpsetat
Geoteknisk kontor


Helge Sem
Sjefingeniør

2900

2950



180.9

181.7

181.4

73/9

4800

1 176.3 6.0

4 179.2 6.0

2 174.3 6.0

5 177.5

3 171.8 6.0

6 171.6 6.0

Tegnforklaring:

⊕ Terrengkots Bordybde
Avsl. i Tøsmase

⊕ Totalsondering

4750

Grøfsen kapell

PP. 5732

169.9

Bokst.	Forandring	Dato	Bokst.	Forandring	Dato
<p>GRØFSEN KIRKEGÅRD Situasjons- og borplan</p>			<p>Tegn. Målestokk 1:500</p>		<p>Dato Kartref. N0D 08</p>
 <p>OSLO KOMMUNE Geoteknisk kontor</p>			<p>Tegnmåst. Bilag 1</p>		