SO i 15 II

222U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Europavn v/Gjersrudtjernet

Hull: V.6 129/130 Bilag: 11
Nivå: Oppdr.: R-414-61
Ving: 65×130 Dato: 22-12-61

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (H.M.)	Sensitivitet
Myr m/trerester.	Sk.		
			>10
			27
			<10
			<13
			69
	5		28
			43
Hardt gruslag og stein.		Kommer ikke lenger.	
	10		
	15		
	20