Dybde (m)	Resultater		Dyb (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Beskrivelse av jordarten	Lithologi	Alder	Lukt	Misfarge
	DVR90 Ukjent										
0			0			X	gress				
					X	1	mold				
						2	STEIN, fjell				
1			-1								
			-2								

102U

NVE10

X= Prøve tatt til kjemisk analyse
+ = misfarget
- = ikke misfarget

Boremetode : Håndboring

Saksnr.: 2013-0486 Lillevannsveien 23

DMR nr.:		Boret av:	DMR KAS/MEN	Dato:	2013.11.05	NGU-nr.:		Boring:	B2
Tegnet av:	KAS	Kontrollert:		Godkjent:		Dato:		Vedlegg:	4 S. 1/1

DMR

Miljøprofil