NVB1

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Strandpromenaden (Fra Frognerk. t.l. Skarpsno)

Hull: 6+35 Bilag: 14 a
Nivå: −3.70 Oppdr.: FF-162-57
Pr. ϕ: 54 m/m Dato: 2-5-58

TEGNFORKLARING: w = vanninnhold; w_L = flytegrense; w_P = utrullingsgrense; + vingebor; ⊙ enkelt trykkforsøk; ▽ konusforsøk

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
5	humus, skjell- og planterester.		
	leire, meget siltig — u —, enk. skjell- og planterester		
	— u —, " — u — " — u —, skiferrest		
	— u —, " — u —		
	— u —, " — u —, enk. skiferrester		
	enk. skjellrester.		
	" — u —, enk. gråskorn.		
	" — u —		
10	Siltig litt humus, enk. sandk, enk. silt-flakker.		
	" — u —, " — u — og gråskorn		
	" — u —, " grusk, enk. skjellrest.		
15	leire enk. grusk og sandk, skjell- og skiferrest.		
	" — u —		
	" — u —, enk. skjellrester		
	" — u —, " — u —		
	" — u —, " — u —		
20	" — u — og sandk, enk. skjellr.		
	" — u —		
	Leire " — u —, skjellrester		
	siltig enk. — u —		
	enk. skjellrester.		
24	Leire " — u —		
	Leire siltig " — u —, enk. gråskorn		
25	Silt og enk. skjellrest.		
	Sand " "		
	Leire " ", enk. sand- og gråskorn		
	Siltig leire sand og gråskorn. Stein.		
	siltig sand og gråskorn		
30	leire fast fjell		

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70
Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sensitivitet: 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 5 5 4 5 13,5 8 7 6

Litt omrørt
Omrørt
Omrørt

408 U