OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Strandpromenaden (Fragmentk-Stuvbl.)

Hull: 75 410 Bilag: 17
Nivå: -4,0 Oppdr.: K-162-57
Rr. ø: 54 mm Dato: 11-12-57

TEGNFORKLARING: w = vanninnhold; w_L = flytegrense; w_p = utrullingsgrense; + vingebor; ⊙ enkelt trykkforsök; ▽ konusforsok

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70)	Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
	humus, skjellrester. Enk. pl. rester					Prøven var forstyrret	2 ?
	Silt, —"— —"—. Plante- og treres.						3
	leirig: —"— —"—						5
5	—"— —"—. Enk. trerester						4
	lill humus, enk. skjellr, enk. skiferrest						4
	humus, —"— —"—					Litt omrørt	3 ?
	lilt humus, enk. skiferrest						3
	—"—, —"—, enk grüsk.						2
10	Leire —"—, enk. skjellrester						3
	—"—, —"—					Litt omrørt	2 ?
	—"—, —"—						4
	siltig —"—, —"—					Litt omrørt	3 ?
	—"—, —"—. Enk. sand og gruskorn. En stein					Prøven var forstyrret	2 ?
15							
	enk. sand og gruskorn. En stein					Prøven var forstyrret	1 ?
20							

NV: B1 III

306 U