306 U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

# BORPROFIL

Sted: Østre Aker vei NO: H4

Hull: 31
Nivå: 109.2
Prø: Skovl - 54mm

Aksialdeformasjon %: 0, 5, 10, 15

Bilag: 11
Oppdrag: R-861
Dato: Juni 68

| Dybde m | Jordart | Symbol | Pr. nr | Romvekt t/m³ |
|---|---|---|---|---|
| | TØRRSKORPE | | 43 | |
| | —"— | | 44 | 1.98 |
| | —"— | | 45 | 1.98 |
| | —"— | | 46 | |
| 5 | | | | |
| 10 | | | | |
| 15 | ANT. FJELL (i flg. sondering) | XX | | |

Vanninnhold w ○
Plastisk område $w_P$ ⟷ $w_L$
20 30 40 50 %

Skjærfasthet ved trykkforsøk ○
Konusforsøk ▽, Vingeboring +
2 4 6 8 10 t/m²

Sensitivitet

306 U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

BORPROFIL

Sted Østre Aker vei NO: 114 III

Hull 31 o

Nivå 109.2

Prø skovl - 54mm

Aksialdeformasjon %

Bilag 10

Oppdrag R-861

Dato Juni 68

| Dybde m | Jordart | Symbol | Pr. nr | Vanninnhold w o; Plastisk område $w_P$ — $w_L$ (20 30 40 50 %) | Romvekt t/m³ | Skjærfasthet ved trykkforsøk o; Konusforsøk ▽, Vingeboring + (2 4 6 8 10 t/m²) | Sensitivitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TØRRSKORPE | | 55 | | | | |
| | — " — | | 56 | | | | |
| | — " — | | 57 | | | | |
| | — " — | | 58 | | | | |
| 5 | — " — | | 59 | | 1,97 | | |
| | LEIRE | | 60 | | | | |
| | — " — | | 61 | | | | |
| | — " — | | 62 | | | | |
| 10 | — " — | | 63 | | | | |
| 15 | ANT. FJELL (ifl.g. sondering) | | | | | | |