

Tilhører Undergrundskartverket
Mikkelsens

Store ringvei ved Gaustad,

R: 573

4. august 1964

1. del: Pel 120 til pel 145

Omtrentlig 8/6 m

NO:A7

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENT

Hg



OSLO KOMMUNE

GEOTEKNISK KONSULENT

Kingosgt. 22, I Oslo 4

Tlf. 37 29 00

RAPPORT OVER:

Store Ringvei ved Gaustad..

R: 573

4. august 1964

1. del: Pel 120 til pel 145

- Bilag: 1. Situasjons- og borplan,
2. Borprofil. hull D,
3. Ødometerforsøk.

For å vurdere stabilitets- og setningsproblemer i forbindelse med omlegging av traseen for Store Ringvei ved Gaustad er det utført prøvetaking av løsmassene langs traseen mellom pel 120 og pel 145 hvor en har de største fyllingshøydene. Denne rapporten baserer seg på resultatet av prøvetakingen samt tidligere grunnundersøkelser i det samme området.

Området på sørssiden av Store Ringvei mellom Sogn hagekoloni og Gaustadalleen er blitt påfylt masse slik at kotene på eksisterende kartblad ikke er i overensstemmelse med forholdene i terrenget.

Markarbeidet

Borlag fra kontorets markavdeling har utført boringene C, D, E og F langs den projekterte veitrase.

Boringene C, E, og F viste små dybder til antatt fjell, mens det ved borpunkt D hvor dybden til antatt fjell var 9.50 m, ble det utført en prøveserie av løsmassene.

På situasjons- og borplanen, bilag 1, er inntegnet de utførte boringene.

Grunnforholdene

På området der boringene er utført er det påfylt masse, vesentlig tørrskorpeleire.

Under den påfylte og tidligere eksisterende tørrskorpeleire til ca. 7.0 m under terreng ved borhull D er det en siltig, middels fast leire med minste målte skjærfasthet $S_u = 2,5 \text{ t/m}^2$ i a. 9 m dybde.

Vanninnholdet i leiren er gjenomgående 25-30% og kompressibiliteten målt i ødometer er moderat.

Grunnforholdenes betydning for prosjektets gjennomføring

Den største påfyllingshøyde over eksisterende terreng blir ca 4,0 m ved pel 135 (hull D).

Stabiliteten av den framtidige veibane er tilfredsstillende.

Konsolideringssetningene av framtidig veibane ved pel 135 er beregnet til 10 - 15 cm.

Det meste av disse setningene vil opptrer i de første årene etter at påfyllingen er utført.


Tidligere utførte borer i området indikerer meget bløte masser øst for pel ca. 145.


Dybdene til fjell i dette området er ca. 20 m.

Den projekterte broen ved pel 150 vil derfor komme i et område med dårlige grunnforhold,


og vi vil derfor gjerne diskutere dette problemet i
detalj under det videre prosjekteringsarbeid.

Geoteknisk konsulent


Asmund Eggestad.



Svein Frode Nilsen



OSLO KOMMUNE
GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL


Sted: Store Ringvei v/Gaustad

Hull: D Bilag: 2
Nivå: 95,10 Oppdr.: R 573
Pr. ϕ : 54 mm Dato: Juni 69

TEGNFORKLARING:

w -vanninnhold
 w_L -flytegrense
 w_p -utrullingsgrense

+ vingebor
○ enkelt trykkforsök
▽ konusforsök



OSLO KOMMUNE
GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR
ØDOMETERFORSØK

Sted Store Ringrei "Gaustad" Bilag 3


Boring D

Grunnvannstand

Oppdrag R573

Sign. sfn

Lab. nr.	Prøve nr.	Dybde m.	Effektivt overlagrings- trykk t/m ²	For- belast- ning t/m ²	C _c Sammen- tryknings- tall	% Primær- setning	c _v Konsolidie- ringskoeff. m ² /sek x 10 ⁷	E Elastisitets- modul t/m ²
573-5		5,4	7,5					
573-7		7,4	9,5	~10				
573-9		9,3	11,5	~20				



Anmerkninger

Prøve 573-9 er usikker