403 U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL Bru i vei 4402 ved

Sted: Sinsenveien NO: F4 IV

Hull: 4

Nivå: 123.7

Prø: Skovl

Aksialdeformasjon %

Bilag: 3

Oppdrag: R-1163

Dato: Feb. 73

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w ○ Plastisk område w_P ⊢—⊣ w_L 20 30 40 50%	Romvekt t/m³	Skjærfasthet ved trykkforsøk ○ Konusforsøk ▽, Vingeboring + 2 4 6 8 10 t/m²	Sensitivitet
	Fyllmasse, stein og grus		1				
	Törrskorpe, stein og grus		2				
			3				
			4				
5			5				
	Avslutt						
	Ant. fjell						
10							