OSLO KOMMUNE
Geoteknisk konsulents kontor

SKOVLBORING NO: H4

Sted: Tekniske etaters verksted

Hull	Sk 1	Bilag	16
Nivå	116.96	Oppdr.	R-65-55
Vannst	0	Dato	5-4-61

Dybde i m	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
			Törskorpe, m/planterester.	
			—"— leire, siltig, oksydflekker.	
			Leire, siltig, oksydflekker.	
			—"—, —"—, —"— —"—	
5			—"—, —"—, —"— —"—	5
			—"—, —"—, —"— —"—	
			—"—, —"—, —"— —"—	
10				10