

408 U

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsultants kontor

SKOVLBORING No: H 4

Sted: Tekniske etaters verksted

Hull : Sk. 6 Bilag : 21.

Nivå : 117.06 Oppdr: R-65-55

Vannst : Dato : 6-4-61

Dybde m	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
			Tørskorpe	
			— " —	
			— " —, leire, siltig, oksydflekker.	
			Leire, siltig.	
5			— " —, — " —	5
			— " —, — " —	
			— " —, — " — bløt	
			— " —, — " —	
10				10