

Forstyrrede jordprøver, opptatt ved S.1 viser:

V 40.53

| Dybde. | Betegnelse, jordart m.v. |
|--------|---|
| 1.0 m. | Fylling, leire (tørrskorpe) m. sand og grus. |
| 1.5 m. | Fylling, leire m. sand og grus. - |
| 2.0 m. | Fylling, steiner, betongrester, grus, noe leire. |
| 2.5 m. | Fylling, leire m. grus, steiner. |
| 3.0 m. | Fylling, leire m. grus, betongrester. |
| 3.5 m. | Fylling, leire bløt, m. sand og grus, mursteinrester. |
| 4.0 m. | Fylling, leire m. sand og grus, endel stein. |
| 5.0 m. | Fylling, sand, grus, skifer, murstein. |

Forstyrrede jordprøver tilføyet ^{27/3-56} W.H.
6 stk Dreiboringer

NO: B3 II

| | | | |
|--|-----------------|-------------------|---------------|
| BERGSTIEN 3 | MÅ. 1:500 | NETTET KONTR. | |
| V/SIVING, BJRRING & ROGNERUD - OG EGGSENTRALEN | H.M. = 1:100 | TEG. NR. | 21/3-56 L.S.E |
| ING. NIC. PEDERSEN BJ HAUKEID GR. TEIUNING & TILSLER-OPPMÅLING SANDAKEREN 78 - TLF. 37 94 22 | ERSTATNING FOR | TEGN. NR. 2175-1A | |
| OSLO den 21/7-56 | 20/56 | OSLO | |