NO62

415 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Store Ringvei ved A/S Leca

Hull: V6 33 Bilag: 30
Nivå: 92.00 Oppdr.: R-171-57
Ving: 65×130 Dato: 24-3-59

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
Leire, oks. flekker, midd. fast	Sk.	G.V.S.	
siltig	Sk.		
		S_u > 6.5	
		S_u > 6.5	
			2
			2
	5		1
			7
			7
			5
			5
			6
			6
	10		6
			6
			7
			6
			6
	15		5
			5
			6
			5
			10
	20	Rikk ikke vingen ut	11