

OSLO KOMMUNE
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
 Sted: *Store Ringvei ved 9/s Leca*

Hull: *Vb 9* Bilag: *38*
 Nivå: *95,21* Oppdr.: *R-171-57*
 Ving: *55x110* Data: *10-3-59*

