NOG3

308 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Store Ringvei ved a/s Leca

Hull: V.6 1 Bilag: 10
Nivå: 93,77 Oppdr.: R-171-57
Ving: 55×110 Dato: 4-3-59

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
leire, siltig: okr. flekker, midd. fast	Sk.		
enk. sand-og grustorn midd. fast	Sk.	Fikk ikke vingen i	
sand-og grustorn, blöt	Sk.		
	5	Sv 7/10	
		omrør	3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3
	10	Kommer ikke lenger	