

OSLO KOMMUNE  
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR  
**VINGEBORING** *Haslelinjen*  
 Sted: *Store Ringvei ved 9/5 Leca*

Hull: *V.6.2* Bilag: *11*  
 Nivå: *93,15* Oppdr.: *(R-171-57)*  
 Ving: *55x110* Dato: *5-3-59*

