VB22 og Pr. 57 +10 ligger ved siden av hverandre. Har derfor fått samme nr.

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Stene Ringvei v/ A/S Leca

Hull: Pr. 57+10 Bilag: 32
Nivå: 92.14 Oppdr.: TP-171-57
Pr. ϕ: 54 m/m Dato: 18-3-59

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Sensitivitet
	Vann			
	oksyderte flekker enk. sand og grüskorn			4
	" —"— " —"—, enk. skjell-rester			5
5	Leire — " — " —"—, —"—			5
	—"— " —"—, enk. stein			5
	siltig —"— " —"—, -"- -"-			6
	—"— " —"—, -"- -"-, med flere lag silt og finsand (Mistet prøven)			4
10				

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Omrørt

Omrørt

426U
NOG2