60 i 15 II

220U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Europavn v/Gjersrudtjernet

Hull: V6 71/72 Bilag: 9
Nivå: Oppdr.: R-414-61
Ving: 65 × 130 Dato: 4-1-62

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (H.M.)	Sensitivitet
Bl. leire, sand, silt, humustlk.	Sk.	Omrørt. / Uomrørt	<9
			<20
			>19
			>16
			<9
	5		>8
			>7
			<10
			>9
			>9
	10		>12
			>10
			<11
			>11
			>14
			>15
	15		>10
			<23
			>20
			>14
			<14
			<13
	20		>20
			>24
			>51
			>17
Hardt gruslag		Kommer ikke lenger.	>11