

Frelsesarmeen, Administrasjon
Att. Øystein Schmidt
Pb. 6866, St. Olavs Plass
0130 OSLO

Vår ref.: 102595/lob

Oslo, 5. juni 2002

Deres ref.:

Heimdalsgt. 25 Resultater av utført fjellkontrollboringer

Vi viser til utførte fjellkontrollboringer og i det følgende er resultatene gjengitt. I tillegg til fjelldybder er det også medtatt borleders kommentarer under boring.

Pkt. nr.	Dybde til fjell	Anmerking
1	26,0	0-2 m: Steinfylling, 2-26,0 m: Leire, 26,0-27,0 m: Fjellboring
2	28,6*	0-2 m: Steinfylling, 2-25,4 m: Leire, 25,4-28,6 m: Morene/dårlig fjell, 28,6-30,0 m: Fjellboring
3	28,7	0-2,0 m: Steinfylling, 2-28,7 m: Leire med noe sand og grus helt nederst, 28,7-30,0 m: Fjellboring

* Fra 25,4 m til 28,6 m er det boret i antatt morene, men det kan også være dårlig fjell.

Vennlig hilsen
for NOTEBY AS

Jan A. Finstad

Leif Olav Bogen

Vedlegg: Borplan
Oppdragsbetingelser av okt. 2001

Kopi: JaHø AS
Att. J. Høglund
Boks 140
4951 Risør