50H8 2091

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Lambertseter understasjon

Hull: I Bilag: 3
Nivå: 113.60 Oppdr.: R-164-57
Ving: 55·110 Dato: 4-1-58

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
Grunnvannstand 0,75m			
	5		3 4 4
	10		15 9 7
Antatt fjell			
	15		
	20