

307 u

OSLO KOMMUNE
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
 VINGEBORING
 Sted: Aryss ved Sjølyst

Hull: 236 Bilag: 3
 Nivå: 2. II Oppdr.: A-82-56
 Ving: 55x110 Dato: 25-9-56

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m^2									Sensi- tivitet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	5	<p>Hardt lag. Fikk ikke ut ringen.</p>									8. 3.
	10										3. 3. 1. 2. 4. 5. 5. 4. 4. 4.
	15										4. 4.

Fra 5 m u.t. finner man en leire oppblandet med mo og mjele samt planterester, skjell etc.

Verdien av den utførte vingeboring er derfor meget begrenset da den lagdeling som er funnet er bestemmende for stabiliteten av eventuelle utgravninger.

I selve elveløpet må man forvente en sone øverst av slam over de jordarter som er beskrevet i det foregående.

Noen Skovlpr. her sløppt da kulvorten ikke ble lagt 10 m vest men i elveløpet se R-82 del 4 (Jan. 1957)

Fundamentering av kulvorten

NV: C 2 III