111 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Fragnerkilen NV: C1 I

Hull: 27+3m Bilag: 6.
Nivå: Oppdr.: R-76
Ving: 65×130 Dato: 14-11-56

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
Bunn.			
	5	Omrört / Uomrört	28
			6
			5
			5
			5
	10		3
			7
	15		
	20		