

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

50 G 12 III Hull : 23

Nivå : 69,5

Aksialdeformasjon %

Bilag : 8

Oppdrag : R-1134

Sted : Spillvannsledn. Ljabru

Pr.  $\phi$  : 54mm



Dato : Des. 72

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt $\gamma_m$	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet	
				Plastisk område		$w_p \rightarrow w_L$			Konusforsøk $\nabla$ , Vingeboing		$\circ$ +			
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10 $\gamma_m^2$	
	Törrskorpe		1											
			2											
			3											
			4					1,97	$\nabla$	$\circ$	$\nabla$			3
5	Leire, siltig		5					1,99	$\nabla$	$\circ$	$\nabla$			4
			6					1,85	$\nabla$	$\circ$	$\nabla$			5
			7					1,95	$\nabla$	$\circ$	$\nabla$			5
			8					1,92	$\nabla$	$\circ$	$\nabla$			7
	Avsluttet													
10														
15														
20														
25														