

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

BORPROFIL / VINGEBORING

Sted: **ULLEVÅL SYKEHUS**

Hull: **39**

Nivå: **76.0**

Prø: **65x130**

Aksialdeformasjon %



Bilag: **2**

Oppdrag: **R-317**

Dato: **Feb.72**

Dybde m	Jordart	Symbol	Vanninnhold w				Romvekt γ/m^3	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet
			Plastisk område		w _p — w _L			Konusforsøk ∇ , Vingeboring		Vingeboring		
			20	30	40	50%	2	4	6	8	10	γ/m^2
0-22	TØRRSKORPE											
22-23	LEIRE	○										
23-24		○										
24-25		○										
5-6												5
6-7												4
7-8												4
8-9												5
9-10												6
10-11												9
11-12												6
12-13												
13-14												
14-15												
15-16												
16-17												
17-18												
18-19												
19-20												
20-21												
21-22												
22-23												
23-24												
24-25												

Avsluttet mot fast lag

omrørt
liforstyrt