

\*  
1135 SO: B1 II


42

Dronningensgt. 8 a

Grundboringer i nr. 8<sup>a</sup> Dronningensgate

M. 1:250

269U



D R O N N I N G E N S G A T E

SOB01

Jordlagenes beskaffenhet:	Borhul nr.						
	1	2	3	4	5	6	7
Fyld i meter	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Bløt lere " "	3,25	2,75	4,0	4,0	2,50	5,50	2,0
Grus " "	0,30	0,25	0,50	0,70	0,20	0,30	0,55
Dybde tils. " "	6,55	6,0	7,50	7,70	5,70	8,80	11,55

Tal og streken angir dybde fra terræng til fjeld.

" " " " " fjeldhøide i forh. til ±0


Strekede kurver " " " " " ±0

Kristiania, mai 1918.

Escarbay

Grundboringer i nr. 8<sup>a</sup> Dronningensgate

M. 1:250



DRONNINGENS GATE

Jordlagenes beskaffenhet:	Borhul nr.						
	1	2	3	4	5	6	7
Fyld i meter	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Bløt lere " "	3,25	2,75	4,0	4,0	2,50	5,50	8,0
Grus " "	0,30	0,25	0,50	0,70	0,20	0,30	0,55
Dybde tils. " "	6,55	6,0	7,50	7,70	5,70	8,80	11,55

Tal og streken angir dybde fra terræng til fjeld.

" " " " " fjeldhøide i forh. til ±0

Strekede kurver " " " " " ±0

Kristiania, mai 1918.

Escarbay