

4020

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT
VINGEBORING

Sted: ELLINGSRUD

Hull: 6

Bilag: 6

Nivå: 158.8

Oppdr: R-924

Ving: 65x130

Dato: Juni 71

| Merknad | Dybde | Skjærfasthet t/m^2 | | | | | | | | | Sensi- tivitet | | | |
|---------|-------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|--|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| | 10 | | | | | | | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Avsluttet

4020
NO Q05