428 U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

BORPROFIL

Sted: FRØYAS GATE NV: B1 IV

Hull: 2

Nivå: 7.4

Prø: 54mm

Aksialdeformasjon %

Bilag: 3

Oppdrag: R-832

Dato: Okt. 67

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr	Vanninnhold w ○ Plastisk område w_P ⊢—⊣ w_L 20 30 40 50 %	Romvekt t/m³	Skjærfasthet ved trykkforsøk ○ Konusforsøk ▽, Vingeboring + 2 4 6 8 10 t/m²	Sensitivitet
	sand og stein		1				
			2				
	TØRRSKORPE		3				
	enk. steiner		4				
	grus og stein		5				
			6				
	LEIRE		7				
			8				
	AVSLUTTET						
5							
10							
15							