NVA3

427U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Frogner stadion

Hull: Pr. 5 Bilag: 7
Nivå: 41.89 Oppdr.: R-448-61
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 30-8-61

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsök

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Fyllmasse: skifer, sandkorn; ---, ---, teglstein, humus; ---, ---, ---, ---		sk.
	Fyllmasse og törrskorpe		
	Törrskorpe: leire, siltig, sandk, oks. flekker; ---, ---, ---, ---		
	Leire: siltig, oks. flekker; sand, grus, stein; ---, gruskorn		
5	---, sand-og grusk, stein, skjelfr.; ---, ---, , ---		
10			
15			
20