424 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Frogner stadion

Hull: Pr. 2 Bilag: 4
Nivå: 41,94 Oppdr.: R-448-61
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 11-8-61

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsök

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Fyllmasse: skifer, enk. sand-og grusk,		sk
	—·— , —·— , —·— —·—, teglstein		sk
	Tørrskorpeleire, silt, okr. flekker, humus		sk
	—·— : —·—, siltig, —·— , —·—		sk
	Leire: siltig, okr. flekker, humus		sk
	—·—, enk. sand-og grusk, stein, vannhull		
	—·—, humusflekker		
5	—·—, siltlag		
	—·—, enk. humusflekker		
	—·—, —·— , sandkorn		
10			
15			
20			



NVA3