

OSLO KOMMUNE Geoteknisk konsultants kontor SKOVLBORING Sted: <u>Frogner stadion</u>	Hull: <u>SK.6</u> Bilag: <u>8</u> Nivå: <u>4L87</u> Oppdr: <u>R-448-61</u> Vannst: _____ Dato: <u>4-9-61</u>
---	---

dybde m	Prove	Sign	Jordart		dybde
	SK		Fyllmasse	skifer, ent. sandkorn	
	SK		Tørrskorpe	slagg, tørrskorpeleire, sand, grus, stein.	
	SK		Fyllmasse	leire, siltig, ent. sand- og gruskorn, humus	
	SK		Tørrskorpe	skifer, teglstein, silt, sand	
	SK		sand	leire, silt, teglstein, sandkorn, humus	
	SK		ent. fjell	ent. gruskorn, ent. stein	
5					5
10					10
15					15
20					20