NVA3

423 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Frogner stadion.

Hull: Pr. 1 Bilag: 3
Nivå: 41,93 Oppdr.: R-448-61
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 31-8-61

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_P = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsök

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Fyllmasse: skifer, enk. sandkorn, slagg		sk
	Tørr-skorpe: leire, silt, sandkorn, humus		sk
	—, siltig, — —,		sk
	siltig, enk. sandkorn, okr. flekker		sk
	—, — —, — —		sk
	—, — —, — —, humus		
	Leire —, sand, grus, stein, siltlag		
5	—, siltlag, enk. sand- og gruskorn		
	—, enk. sandkorn		
	—, — —		
10			
16			
20			