

H A U K E L I D

20

Urtegaten 14

NO: D1 III

Juli 86

21de juni 1938.

Hr. Ingeniör Fr. Ringnes.

Entreprenörforretning.

Store Ringvei 32.

V. Aker.

Ad. Urtegaten 14.

Hermed oversendes 3 kopier av plan visende resultatet av den geotekniske undersökelse paa ovenanførte tomt.

Grunnen, som man ser av tabellen strekt humusholdig. Populert kan man sammenligne humus i en jordart som sopp i trevirke. M. andre ord man kan ikke beregne lerens bæreevne, hvor humus optræder. Grunnen vil nemlig under trykk fra en bygning sette sig. I foreliggende tilfælde vil den efter min mening sette sig nok saa meget, fordi humusprocenten er nok saa stor. Det viser sig ogsaa paa den omliggende bebyggelse, at der er sprekker og skjevheter i murverket.

Avstanden til fjell blev ikke boret av mig. Denne undersökelse laa utenfor mandatet. Men jeg tror paa grunn av boringer i nærheten (fra Grönlands torv og Bredgaten), at dybden neppe overskrider 20 meter fra overflaten til fjelloverflaten.

Grunnen er alkalisk. Blankt jern vil ikke ruste ved aa anbringes i grunnen.

Med takk for det betroede hverv og til tjeneste.

Erbödigt.

H. H. H. H.

{ dette er en tvivlsom konklusjon

-T

Heimdalsgt.

NR.25

Prøvehull 2. dec. 38

4084



D7 III

No: D7 III



Prøvehull 1. juni-38
Kfr. Urtegt. 4

3034



NR.14

Urtegt.

PLAN 1:500