311 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING

Sted: Sjölyst

Hull: 61 Bilag: 14
Nivå: Oppdr.: R-82-56
Ving: 55 × 110 Dato: 15-12-56

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
NV: C 2 III			
Fikk ikke ut vingen.			
	5		2
			2
			3
			4
			9
			7
	10		5
			4
			6
			4
			4
	15		4
Avsluttet på 15,0 m.			4
	20