309 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Sjölyst

Hull: 23-24 **Bilag:** 15
Nivå: **Oppdr.:** R-82-56
Ving: 55×110 **Dato:** 15-12-56

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
NV: C 2 III			5
			17
	5		10
			6
			7
			11
			5
			5
	10		6
Fikk ikke ut vingen Antagelig fjell 10,2 m.			
	15		
	20		