Dybde (m)	Resultater	Dyb (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Beskrivelse av jordarten	Lithologi	Alder	Lukt	Misfarge
	DVR90 Ukjent					**349U**				
0	PID=3	0			X	ASFALT				
	PID=2				1	FYLL: SAND, brunn, tørr				
					2	FYLL: LEIRE, grå - brunn, tørr				
1	PID=2	-1			3	FYLL: LEIRE, brun, tørr				
	PID=2				4	LEIRE: SAND, brun, jern, fuktig				
2	PID=2	-2			5	LEIRE: SAND, brun, jern, våt				
	PID=2				6	SAND: LEIRE, jern, brun, våt				
3	PID=2	-3			7	SAND, grå, våt				
		-4				**NOD06**				

1 10 100 1000 ⊗ PID (ppm)

X= Prøve tatt til kjemisk analyse
+ = misfarget
- = ikke misfarget

Boremetode : Tørboring uden foring

Saksnr.: 2013-0463 Maridalsveien 192

DMR nr.: Boret av: K.R. KAS/TJ Dato: 2013.08.06 NGU-nr.: Boring: B2

Tegnet av: tegne Kontrollert: Godkjent: Dato: Vedlegg: 4 S. 1/1

DMR Miljøprofil

GeoGIS2005 2.3.34 - Norsk DB - PSTMNO - 13.09.2013 14:50:48