

NO 24 I

107U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

BORPROFIL

Sted: *Motorveien X Tevlingvn.*

Hull: *43*
 Nivå: *120.7*
 Prøφ: *54mm*

Aksialdeformasjon %


Bilag: *219*
 Oppdrag: *R-546a*
 Dato: *Des. 67*

Dybde E	Jordart	Symbol	Vanninnhold w				Rom- vekt γ _m	Skjærlasthet ved trykkforskøtning Konusforsøk ∇, Vingeboring +					Sensi- tivitet	
			Plastisk område					2	4	6	8	10		
			20	30	40	50%								
1	TØRRSKLEIRE						2.21						3	
2													113	3
3								1.92						3
4		LEIRE						1.87						
5								1.83						3
6								1.79						9
7								1.72						3
8								1.95						2
9								1.80						2
10								1.83						3
11								1.71						2
12								1.90						5
13								1.90						5
14							1.90						6	
15		KVIKKLEIRE						1.94						15
16							1.90						27	
17							1.96						24	
18							1.90						52	
19							1.90						49	
20							1.95							
21							1.93							
22							1.95							
23	grusig sandig							1.90						6
24								1.89						755
25	grusig sandig												755	